


# 不符合项报告

| 审核领域及类型  | ■QMS ■EMS ■OHSMS  质量管理体系:初次认证第 (二)阶段  环境管理体系:初次认证第 (二)阶段 |                  |                 |  |  |  |
|--|--|------------------|-----------------|--|--|--|
| 受审核方   | 职业健康安全管理体系:初次认证第(二)阶段<br>河北章驰管道安装工程有限公司                  |                  |                 |  |  |  |
| 受审核部门  | 安全部  | 陪同人员             | 张海洋             |  |  |  |
| 不符合事实描述:   |  |                  |                 |  |  |  |
| 现场审核发现   | ,未配置消防设施。  |                  |                 |  |  |  |
| 上述事实不符合: □ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 □ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款 ☑ GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.2 条款 相关要求 |  |                  |                 |  |  |  |
| 不符合性质:   |  |                  |                 |  |  |  |
| 审核员:   | 到記れば <sub>申核组长</sub> : なれた 受け カンシ・・・・ 3 日 期: 2020.5・3 日  | 事核方代表:<br>期:2020 | 13.5.3<br>0.5.3 |  |  |  |

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

提供了"天火器匠片"、"松洲江泽"、



# 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场来现得消防设施。

纠正情况:

磁等断灭戏器。

原因分析:

冠政府发生高识。-

纠正措施:

开致会议, 对到进行变生技术。.

预定完成日期:

举一反三检查情况:


经基础教从问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上过措施巴克尔,能物有较为此类似的建筑的发生。

受审核方代表: (注 341)4.

日期: 20/22.5.4



### 不符合项报告

| 审核领域及 | ■QMS ■EMS ■OHSMS      |      |     |  |  |
|-------|-----------------------|------|-----|--|--|
| 类型    | 质量管理体系:初次认证第(二)阶段     |      |     |  |  |
|       | 环境管理体系:初次认证第(二)阶段     |      |     |  |  |
|       | 职业健康安全管理体系:初次认证第(二)阶段 |      |     |  |  |
| 受审核方  | 河北章驰管道安装工程有限公司        |      |     |  |  |
| 受审核部门 | 在建项目部                 | 陪同人员 | 张海洋 |  |  |

### 不符合事实描述:

查看在建项目——城东小区西区天然气管道安装工程,现场观察产品的转序: PE100 管线安装 7 号楼至 9 号楼施工段已完工,发现 9 号楼处 PE 管端口未封堵,也未采取其他防止异物进入的措施。

上述事实不符合: 🗹 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.4 条款

☑ GB/T 50430-2017 标准 10.5.1 条款

□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

□ GB/T 45001-2020 idt IS045001: 2018 标准 条款 相关要求

不符合性质:□严重 ☑一般

审核组长: 1 新 受审核方代表: 13 mm

日期:シのし・よ・ろ

日期:2000・よー・3

田期:220.5.3


纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

1. 好级人名的特别记忆

12 Win 1882

审核员: 1年15日

日期: 2020・チ・ゲ



## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

9#楼街楼给湖北村场。

纠正情况:

和端髓热熔.封墒,种项境、覆盖。.

原因分析:

施风俗级的,管理,得超错.到您。

纠正措施:

开现场会议,对现场施过冷地污染啊。-

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经在没有类似的恐。

受审核方纠正措施有效性的验证:

上进措施已经多一的路的效路上差似门是两条之。

受审核方代表: (3 分的).

日期:20%.5.4











#### 培 训 记 录

| 时 间         | 2020.5.4                       | 地 点                                      | 办公室                       |  |  |
|-------------|--------------------------------|--|---------------------------|--|--|
| 主讲          | 焦丽明                            |  |                           |  |  |
| 参加人员        | 公司全体人员                         |  |                           |  |  |
| 培训主要内容      | 标准的 10.5.1 条<br>GB/T45001-2020 | 款、GB/T24001-2<br>标准的 8.2 条款内<br>系文件相关内容; |                           |  |  |
| 考 核 评 价 情 况 | 经过培训讲解, 持好, 达到了预期              | 目的。 评价人:                                 | 进行评价,培训效果良<br>焦丽明<br>5月4日 |  |  |