



企业名称：上海东明玛西尔电动车有限公司		不符合报告编号：2020071701	
企业下属部门：生产部		陪同人员：丁恒	
不符合事实描述： 编号为 C-197 的轮胎气压表未以法定计量单位溯源，未提供相应的换算表。			
不符合认证审核准则条款号： <u>GB/T 19022-2003 / ISO10012：2003 7.3.2 溯源性</u>			
不符合程度：主要不符合_____；		次要不符合_____；	
审核员(签名)_____		陪同人员(签名)_____	
企业职能部门代表（签名）_____		日期：	
纠正措施：			
纠正措施实施部门代表签名：		审核员确认签名：	
纠正措施完成情况：			
审核组代表签名：		日期：	