



编 号: 0122-2018-2020

不符合项报告

企业名称: 广州京诚检测技术有限公司	不符合报告编号: 2020102601
企业下属部门: 检测部	陪同人员: 刘斌
不符合事实描述: 抽查超高效液相色谱串联四级杆质谱联用仪 (UPLC-MS-MS) / 啉虫脒的《期间核查记录表》记录中核查方法 BJT-HC-004C 引用错误, 与作业指导书《超高效液相色谱串联四级杆质谱联用仪期间核查作业指导》(编号 BJT-HC-019B) 不符合。	
不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 7.2.4</u>	
不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u> ;	
审核员(签名) _____ 陪同人员(签名) _____	
企业职能部门代表(签名) _____ 日期: 2020-10-26	
纠正措施:	
纠正措施实施部门代表签名:	审核员确认签名:
纠正措施完成情况:	
审核组代表签名:	日期: