



编 号: 0120-2018-2020

不符合项报告

企业名称: 广州市番禺区鸿力电缆有限公司	不符合报告编号: 2020112101
企业下属部门: 质管部	陪同人员: 李金凤
不符合事实描述: 抽查质管部拉力试验机 (编号 1459) 校准证书 (编号 MG-20200228) 中未提供对拉伸速度的校准结果进行计量确认记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 7.1.4 计量确认过程记录</u> 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u> _____; 审核员 (签名) _____ 陪同人员 (签名) _____ 企业职能部门代表 (签名) _____ 日期: 2020. 11. 21	
纠正措施: 纠正措施实施部门代表签名: _____ 审核员确认签名: _____	
纠正措施完成情况: 审核组代表签名: _____ 日期: _____	