



编 号: 0247-2019-2020

不符合项报告

企业名称: 汕头东风印刷股份有限公司	不符合报告编号: 2020121801
企业下属部门: 凹印制造部	陪同人员: 张博智
不符合事实描述: 抽查凹印制造部现场的《秒表校验记录表》编号 DF-R-1012-B, 未能提供对应的支持文件。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.2.1 程序</u> 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u> _____; 审核员(签名) _____ 陪同人员(签名) _____ 企业职能部门代表(签名) _____ 日期: 2020.12.18	
纠正措施: 纠正措施实施部门代表签名: _____ 审核员确认签名: _____	
纠正措施完成情况: 审核组代表签名: _____ 日期: _____	



编 号: 0247-2019-2020

不符合项报告

企业名称: 汕头东风印刷股份有限公司	不符合报告编号: 2020121802
企业下属部门: 胶印制造部	陪同人员: 曾彩虹
不符合事实描述: 抽查胶印制造部胶印 1 号机现场已识别环境要求: 湿度 (60±5) %RH, 配备的温湿度未纳入管理。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.3.2 环境</u> 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u> _____; 审核员(签名) <u>李新</u> _____ 陪同人员(签名) _____ 企业职能部门代表(签名) _____ 日期: 2020.12.18	
纠正措施: 纠正措施实施部门代表签名: _____ 审核员确认签名: _____ 纠正措施完成情况: 审核组代表签名: _____ 日期: _____	