



编号: 0280-2020

不符合项报告

企业名称: 滁州市赢聚高分子材料有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 生产部	陪同人员: 余霄
不符合事实描述: 查生产现场电热鼓风烘箱 (型号: MS-881 型, 出厂编号: 1910121) 未见检定或校准报告。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022:2003 中 7.3.2 “溯源性” 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名): 李强 陪同人员(签名): 余霄 企业部门代表(签名): 余霄 日期: 2020 年 12 月 22 日	
纠正措施: 1、联系滁州市技术监督检测中心对该设备进行检定校准。 2、查看生产现场是否有遗漏尚未检定校准设备, 做到所有设备检定或校准的设备都有检定或有校准报告。 企业部门代表签名: 余霄 审核员签名: 李强	
纠正措施完成情况: 纠正措施合理, 完善。 审核组代表签名: 李强 日期: 2020.12.22	

可另附页

