



编号: 0283-2020

不符合项报告

企业名称: 中国建筑材料工业地质勘查中心河北总队	不符合报告编号: 02
企业下属部门: 测绘院	陪同人员: 连兴华
不符合事实描述: 查测绘院使用的出厂编号为 S82555117143009WSS 的 GPS, 检定日期 2020 年 03 月 06 日, 有效日期 2021 年 03 月 05 日, 处于有效检定状态, 但未粘贴计量确认状态标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>6.2.4 标识</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>刘复荣</u> 陪同人员(签名) <u>连兴华</u> 企业部门代表(签名) <u>周辉</u> 日期: 2020 年 12 月 23 日	
纠正措施: 1. 及时将该设备粘贴计量确认状态标识。 2. 举一反三, 检查是否有类似问题, 一并解决。 企业部门代表签名: <u>周辉</u> 审核员签名: <u>刘复荣</u>	
纠正措施完成情况: <u>刘复荣的纠正措施可行。</u> 审核组代表签名: <u>郭永政</u> 日期: <u>2020</u> 年 <u>12</u> 月 <u>23</u> 日	

可另附页