



编号: 0012-2020-2021

不符合项报告

企业名称: 东营晨丰电子科技有限公司

不符合报告编号: 01

企业下属部门: 质检部

陪同人员: 刘兰

不符合事实描述:

查质检部使用的出厂编号为 TLJ-N50 的推拉力计, 其校准证书编号为 HK2101131917, 校准日期为 2021 年 1 月 13 日, 处于有效校准状态, 但未粘贴计量确认状态标识。

不符合认证审核准则条款号: 6.2.4 标识

不符合程度: 主要不符合 ☐; 次要不符合 ☒;

审核员(签名) 刘复荣 陪同人员(签名) 刘兰

企业部门代表(签名) 李培志

日期: 2021 年 3 月 4 日

纠正措施:

1. 将编号为 TLJ-N50 的推拉力计及时粘贴计量确认状态标识。
2. 举一反三, 看看有无类似情况, 及时整改

企业部门代表签名: 李培志

审核员签名: 刘复荣

纠正措施完成情况:

整改措施已落实到位。

审核组代表签名: 李永刚

日期: 2021 年 3 月 4 日

可另附页