



编号: 0261-2021

不符合项报告

企业名称:	荣朗防爆科技有限公司	不符合报告编号:	01
企业下属部门:	质管部	陪同人员:	王惟富
不符合事实描述: <p>查企业编号为 RLBL156-04《上盖工艺文件》的试验压力要求为 2.0MP_a, 而企业配备的检测设备压力表 (0-2.5) MP_a, 不符合 GB/T19022-2003 标准 7.2.2 条款要求, 属次要不符合。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 7.2.2 条款 测量过程设计</u>,</p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√ </u>;</p>			
审核员(签名)		陪同人员(签名)	
企业部门代表(签名)			
日期: 2021. 3. 31			
纠正措施: <p>1、立即停止使用该压力表, 配备 (0-4.0) MP_a 压力表并进行计量确认合格后投入使用。 2、对其他测量设备进行检查, 保证不再发生类似的问题, 对有关人员进行培训。保证培训有效。</p>			
企业部门代表签名:		审核员签名:	
纠正措施完成情况: <p>整改措施已落实, 验证有效。</p>			
审核组代表签名:		日期: 2021. 3. 31	

可另附页