



编号: 0339-2021

不符合项报告

企业名称: 洛阳瑞宝文保设施科技有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 生产部	陪同人员: 王孟浩
不符合事实描述: 在生产部生产车间, 抽查到塑粉喷涂工艺测量软件未识别。不符合 GB/T 19022-2003 6.2.2 软件条款, 属一般不符合。	
不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 6.2.2 软件条款	
不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√___;	
审核员(签名) 耿丽 修	陪同人员(签名) 王孟浩
企业部门代表(签名) 司少冲	日期: 2021、4、29
纠正措施: 组织生产车间进行塑粉喷涂工艺测量软件的识别并登记建立测量软件台账。10天内完成此整改工作	
企业部门代表签名: 司少冲	审核员签名: 耿丽 修
纠正措施完成情况: 纠正措施可行。	
审核组代表签名: 耿丽 修	日期: 2021、4、29

可另附页