



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ EnMS 能源管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	苏州贝斯特装饰新材料有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	匡青奇
不符合事实描述：，2021 年 1-4 月份的单位产品综合能耗为 263.40kgce/t，已经超过年度目标 240kgce/t，没有对单位产品综合能耗超目标进行分析，也没有制定降耗策划。 上述事实不符合：☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ ISO50001：2018 标准 10.1a 条款相关要求 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员：周涛 审核组长：周涛 受审核方代表：匡青奇 日期：2021.5.10 日期：2021.5.10 日期：2021.5.10 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 经调查已经对超标原因进行分析，并制定纠正措施，并对相关员进行培训，纠正措施有效。 审核员：周涛 日期：2021.5.12			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2021年1-4月份的单位产品综合能耗为267.4kgce/t,已经超过年度目标240kgce/t,没有对单位产品综合能耗目标进行分析,也没有制定降耗策划

纠正情况:

提供单位对产品综合能耗超目标进行的分析及制定降耗策划。

原因分析:

生产部对ISO5001:2018标准10.1条款相关要求理解不透彻,未能及时对单位产品综合能耗目标进行分析,也没有制定降耗策划

纠正措施:

纠正:补充 能耗统计监控表,补充产品综合能耗超目标进行的分析及制定降耗策划。

纠正措施:对相关人员进行ISO5001:2018标准10.1条款相关要求培训
预定完成日期:

举一反三检查情况:

对其他产品综合能耗目标进行的分析及降耗策划进行检查

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施及纠正措施实施有效

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期

陈玲, 2021.5.12

匡青奇, 2021.5.12





不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS ☒ EnMS 能源管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	苏州贝斯特装饰新材料有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	匡青奇
不符合事实描述：，2021年1-4月份的单位产品综合能耗为263.40kgce/t，超过年度目标240kgce/t，没有对单位产品综合能耗超目标进行院系分析，也没有制定控制措施。			
上述事实不符合： ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ ISO50001：2018 标准 10.1a 条款相关要求			
不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般			
审核员：周涛	审核组长：周涛	受审核方代表：匡青奇	
日期：2021.5.10	日期：2021.5.10	日期：2021.5.10	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 经调查，已综合分析了超标的原因，制定了纠正措施。 并对相关人员进行培训，纠正措施有效。			
审核员：周涛		日期：2021.5.12	





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2021年1-4月份的单位产品综合能耗为263.4kge/t,超过年度目标240kge/t,没有对单位产品综合能耗超目标进行系统分析,也没有制定控制措施。

纠正情况:

提供单位对产品综合能耗超目标进行的分析及制定控制措施

原因分析:

生产部对1505001:2018标准10.1a条款相关要求理解不透彻,未能及时对单位产品综合能耗目标进行分析,也没有制定控制措施。

纠正措施:

纠正:补充产品综合能耗超目标进行的分析及制定控制措施。

纠正措施:对相关人员进行1505001:2018标准10.1a条款相关要求培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

对其他产品综合能耗超目标进行分析及控制措施进行检查

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施及纠正措施实施有效。

验证人: 日期:

陆晓 2021.5.12

受审核方代表: 日期:

匡青奇 2021.5.12



能耗超标策划改善分析报告

超标项目描述:

2021年1-4月份的单位产品综合能耗为263.40kgce/t, 已经超过年度目标240kgce/t, 没有对单位产品综合能耗超目标进行分析, 也没有制定降耗策划、控制措施。

原因分析:

主要因2月份公司放年假, 节前、节后断断续续生产, 造成设备升温、降温频率过多, 使能源损耗增加, 产品综合能耗达到388kgce/t。

降耗措施:

- 1、ISO50001: 2018标准10.1a条款相关要求培训;
- 2、对部门管理制度及岗位职责培训;
- 3、举一反三对部门其他要求进行核查, 确保无类似情况;

验证:

苏州贝斯特装饰新材料有限公司

能耗统计监控表

月份	电/kwh	折算标煤 (系数 0.1229kg ce/kwh)	天然气/m³	折算标煤 (系数 1.33kgce/ Nm³)	水/吨	折算标煤 (系数 0.257kgce /t)	折算标煤总耗	总产量(t)	单位产品综合 能耗kgce/t	备注
2021年1月	1274220	156601.6	273363	363573	5966	1533.262	520174.428	2182.643	238.3	
2021年2月	441540	54265.27	157455	209455	5706	1466.936	263720.316	675.6	388.6	
2021年3月	1266820	155938	272553	362493	5946	1528.122	516433.468	2325.6	222.9	
2021年4月	1132500	139184.3	315990	420267	5971	1534.547	559430.95	2363.6	236.7	
2021年5月										

经验记月份已改善材料。

陈璐 2021.5.12



培训实施记录

时间	2021.5.12	培训题目（对应培训计划课题）：	培训教师	卢耳总
地点	会议室	外审不符合项	培训方式	讲解

培训参加人员名单（共 人）：

张荣田, 张涛, 张书根, 周松, 陈建东
 陆青, 马艳萍, 周松, 周松, 周松, 周松

培训内容摘要（包括培训所用教材）：

1. 15050001: 2018标准10.1条款相关要求培训
2. 对部门管理职责及岗位职责培训
3. 举一反三对部门其他要求进行核查, 确保无类似情况.

考核方式及成绩：

口试合格

考核人/日期: 匡青奇, 2021.5.12

培训效果性评价：

培训结果符合策划要求, 培训实施有效

管理者代表/日期: 陈建东 2021.5.12



能耗统计监控表

月份	电/kwh	折算标煤 (系数 0.1229kgce/ kwh)	天然气/m³	折算标煤 (系数 1.33kgce/ Nm³)	水/吨	折算标煤 (系数 0.257kgce/ t)	折算标煤总能 耗	总产量(T)	单位产品综合 能耗kgce/t	备注
2021年1月	1274220	156601.6	273363	363573	5966	1533.262	520174.428	2182.645	238.3	
2021年2月	441540	54265.27	157485	209455	5708	1466.956	263720.316	678.6	388.6	
2021年3月	1268820	155938	272553	362495	5946	1528.122	518433.468	2325.6	222.9	
2021年4月	1132500	139184.3	315990	420267	5971	1534.547	559450.95	2363.6	236.7	
2021年5月										
2021年6月										
2021年7月										
2021年8月										
2021年9月										
2021年10月										
2021年11月										
2021年12月										

制表: 匡青奇

审批: 彭晓强 2021.5.12

