



编号: 0022-2018-2021

不符合项报告

企业名称:	大庆元山油田技术服务有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量工艺部		陪同人员: 杨紫敬	
<p>不符合事实描述:</p> <p>质量工艺部提供的产品检验记录里, 对皮带轮外径、底径、内径等基本尺寸进行检验, 但在核对图纸过程中, 对皮带轮的 V 形槽尺寸进行了要求, 但检验记录里没有体现。不符合 7.2.4 测量过程的记录中关于测量过程应包括符合 (核查标准, 如图纸等) 的全部要素。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 7.2.4 条款测量过程记录</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员(签名) <u>张龙光</u> 陪同人员(签名) <u>杨紫敬</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>杨紫敬</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2021. 5. 11</p>			
<p>纠正措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、重新对皮带轮 V 形槽尺寸进行检测, 将检测记过填写到检验记录中。 2、对有关人员进行培训, 防止类似问题再次发生。 <p>企业部门代表签名: <u>杨紫敬</u> 审核员签名: <u>张龙光</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施已经按照计划完成, 纠正措施有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>张龙光</u> 日期: 2021. 5. 11</p>			

可另附页