



编号: 0635-2021

不符合项报告

企业名称:	杭州万高科技股份有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门:	系统方案事业部	陪同人员:	韩昱明
不符合事实描述: 未能提供浙江大寺计量校准有限公司的供方评价和选择记录。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 6.4 条 外部供方 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 __√__; 审核员(签名) 冷毅 陪同人员(签名) 韩昱明 企业部门代表(签名) 高崇 日期: 2021. 6. 30			
纠正措施: 1. 立即向浙江大寺计量校准有限公司要校准资质证书. 2. 对浙江大寺计量校准有限公司供方, 重新评价. 3. 举一反三, 对其他公司也进行相关资质评价. 企业部门代表签名: 高崇 审核员签名: 冷毅, 2021. 6. 30.			
纠正措施完成情况: 已经验证, 纠正措施有效, 同意关闭 审核组代表签名: 冷毅 日期: 2021. 7. 1.			

可另附页



编号: 0635-2021

不符合项报告

企业名称:	杭州万高科技股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	系统方案事业部	陪同人员:	韩望明
不符合事实描述: 查系统方案事业部实验室: 编号 3153, 型号 PSL-1000 高低温交变湿热试验箱上同时张贴着两个有效期不一致的标识, 其中: 校准标识有效期至 2020 的 8 月 19 日, 与台帐规定校准间隔不符。另一张计量确认合格标识有效期至 2023 年 2 月 28 日与计量确认记录和校准证书内容不一致。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 6.2.4 条 标识</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>冷毅</u> 陪同人员(签名) <u>韩望明</u> 企业部门代表(签名) <u>高崇</u> 日期: 2021.6.30			
纠正措施: 1. 立即对高低温交变湿热试验箱设备的两个不一致标识, 进行销毁。 重新张贴合规有效的新标识。 2. 后续加强责任心, 避免出现类似的错误。 企业部门代表签名: <u>高崇</u> 审核员签名: <u>冷毅</u> 6.30.			
纠正措施完成情况: 纠正措施有效, 经验证同意关闭 审核组代表签名: <u>冷毅</u> 日期: <u>2021.7.1</u>			

可另附页