



不 符 合 项 报 告

审核领域及 类型	■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	浙江鼎强电气科技有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	曹玉婷
不符合事实描述：			
<p>现场查看： 拉丝机、漆包机生产线主要产生噪声，现场未张贴安全警示标志，作业员工未佩戴耳塞；</p> <p style="padding-left: 40px;">查化学品存放库房、拉丝油冷却池未张贴化学品安全说明书 MSDS。</p> <p>上述事实不符合： <input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/> ISO45001：2018 标准 8.1 条款相关要求</p> <p>不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员： 林兵 方小娥 审核组长： 林兵 受审核方代表： 潘强勇 日 期： 2021-6-26 日 期： 2021-6-26 日 期： 2021-6-26</p>			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）			
<p>基本有效。</p> <p style="text-align: right; margin-top: 100px;">审核员： 林兵 日期： 2021-8-8</p>			



不符合项事实摘要:

拉丝机、漆包机生产线主要产生噪声，现场未张贴安全警示标志，作业员工未佩戴耳塞；
查化学品存放库房、拉丝油冷却池未张贴化学品安全说明书 MSDS。

纠正情况:

制作噪声安全标识和化学品 MSDS，现场张贴；

原因分析:

因对噪声和化学品管理不够重视，忽视现场安全标识管理。

纠正措施:

发现问题的现场整改，对相关人员进行安全教育培训，提升人员素质。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

公司现场整体排查环境和安全标识，查漏补缺，进一步完善现场管理。

受审核方纠正措施有效性的验证:

基本有效。

验证人：潘强勇 日期：2021-8-31

受审核方代表：潘强勇 日期：2021-8-31