



编号: 0073-2018-2021

不符合项报告

企业名称:	湖北万锦科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产车间		陪同人员: 王凌	
不符合事实描述: 查生产车间生产线上的真空压力表 (编号: 190616562) 未纳入台账管理。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 第 6.3.1 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 <u>√</u> 审核员 (签名) <u>陈义敏</u> 陪同人员 (签名) <u>王凌</u> 企业部门代表 (签名) <u>王凌</u> 日期: 2021 年 7 月 14 日			
纠正措施: 1. 真空压力表 (编号: 190616562) 列入测量台账, 并随时安排送沙坪县公共检验检测中心检定 2. 认真核实现场其它设备是否列入测量台账, 有类似问题一并整改 企业部门代表签名: <u>王凌</u> 审核员签名: <u>陈义敏</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施合理, 已完成整改。同意关闭。 审核组代表签名: <u>陈义敏</u> 日期: 2021.7.14			

可另附页





编号: 0073-2018-2021

不符合项报告

企业名称:	湖北万锦科技有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 检测中心		陪同人员: 易达	
不符合事实描述: 查检测中心: 熔体流动速率测定仪于 2020 年 10 月 13 日经上海捷祥测控技术有限公司校准, 校准证书号: JX-2020-T-WH1021522, 校准结果的扩展不确定度: 温度 $t=0.3^{\circ}\text{C}$, $k=2$, 于 2020 年 11 月 02 日由易达计量确认合格, 但仪器上未粘贴计量确认合格证。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 第 6.2.4 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√___; 审核员(签名) <u>陈淑萍</u> 陪同人员(签名) <u>易达</u> 企业部门代表(签名) <u>张德芬</u> 日期: 2021 年 7 月 14 日			
纠正措施: 1. 依据计量验证记录, 填写“计量确认合格证”, 并粘贴到熔体流动速率测定仪。 2. 举一反三, 查检测中心、生产车间其它设备, 确保每台设备都有计量确认标识。 企业部门代表签名: <u>张德芬</u> 审核员签名: <u>陈淑萍</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施合理, 完成整改, 同意关闭。 审核组代表签名: <u>陈淑萍</u> 日期: 2021.7.14			

