



编号: 0705-2021

不符合项报告

企业名称:	西安西电高压套管有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产中心		陪同人员: 樊增强	
不符合事实描述: 在生产中心检查时发现, 使用的编号为 2 的麦氏真空表的校准结果没有进行验证。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 7.1.1 条款 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ____ √ ____; 审核员(签名) <u>于希奇</u> 陪同人员(签名) <u>樊增强</u> 企业部门代表(签名) <u>张正</u> 日期: 2021.07.28			
纠正措施: 生产中心负责对该测量设备依据校准结果实施验证并给出计量确认结论。 企业部门代表签名: <u>张正</u> 审核员签名: <u>于希奇</u> 日期: 2021.07.28			
纠正措施完成情况: 措施有效, 同意关闭。 审核组代表签名: <u>张正</u> 日期: 2021.07.28			

可另附页