



测量过程控制检查表

测量过程 (参数)名称	男西服面料长度尺寸变化率检测过程		企业部门	品管部	
被测参数 要求	参数 M	尺寸变化率: -1.5%+1.5%, 样品尺寸为 500mm×500mm 时, 尺寸变化控制范围为 (492.5-507.5) mm	导出计量要求	最大允许误差	5mm
	公差 T	15mm		允许不确定度	1.67mm
	其他要求	无		其他要求	无
测量过程要素控制状况:					
过程要素	计量特性				是否满足 计量要求
测量设备名称	测量范围	测量不确定度	示值误差	其他特性	满足
钢卷尺	(0~5) m	/	L≤1m 时, ±3.3mm	/	
测量过程控制规范编号	HB/GL-018-A0 《男西服衣长尺寸变化率检测过程控制规范》				满足
测量方法编号	GB/T 8630-2013 《纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定》				满足
环境条件	常温				满足
操作人员姓名	张明银, 培训后上岗				满足
测量不确定度评定方法	见附 1 《男西服衣长尺寸变化率检测过程测量不确定度评定》				满足
有效性确认方法	见附 3 《男西服衣长尺寸变化率检测过程有效性确认记录》				满足
测量过程监视方法、 监视记录及控制图绘制	见附 2 《男西服衣长尺寸变化率检测过程监视统计记录及控制图》				满足
综合评价	审核记录: 1.查《男西服衣长尺寸变化率检测过程控制规范控制规范》明确了该测量过程需控制的测量设备、测量方法、测量环境条件、测量人员能力、测量过程监视方法和监视频次, 满足该测量过程要求。 2.查该测量过程要素: 测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能等均受控。 3.查该测量过程不确定度评定方法正确。 4.查该测量过程有效性确认方法正确, 满足测量过程控制要求。 5.查该测量过程监视记录, 在控制限。测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论: ☒ 符合 ☐ 有缺陷 ☐ 不符合 (注: 在选项上打√, 只选一项。)				

审核日期: 2021 年 7 月 31 日

审核员:

企业部门代表: