



编号: 0001-2017-2021

不符合项报告

可另附页

企业名称:	中国石化集团南京化学工业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	储运部	陪同人员:	郑朝晖
不符合事实描述: 氯化苯装车出厂质量流量计位号 FT-44113, 仪表出厂编号 12002620; 现场查看变送器黄灯报警, 调用报警信息显示为驱动增益超限, 影响计量数据的可靠性。			
不符合认证审核准则条款号: 6.3.1			
不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒ ;			
审核员(签名) 刘军 陪同人员(签名) 郑朝晖			
企业部门代表(签名) 吕环环			
日期: 2021 年 8 月 13 日			
纠正措施: 1. 加强对计量器具的日常维护, 明确装车过程中对流量计的巡检要求 2. 加强对计量操作人员的业务培训, 掌握流量计异常判断知识 3. 发现计量器具运行不正常时, 及时通知维保单位处理。			
企业部门代表签名: 吕环环 审核员签名: 刘军			
纠正措施完成情况: 纠正措施有效			
审核组代表签名: 刘军 日期: 2021.8.13			

