



编号: 0125-2018-2021

不符合项报告

企业名称:	厦门闽矿测绘院	不符合报告编号:	01
受审核部门: 办公室		陪同人员: 林昌旗	
不符合事实描述: 查测绘院提供的使用的编号为 1059155 的“GPS 接收机”, 证书编号为“01043833 号, 检定证书日期为 2020 年 08 月 19 日。查看仪器上有“封存”标识, 封存日期为 2020 年 6 月 22 日。查其“测量设备台账”, 该仪器的管理状态为登记为“在用”, 与实际管理状态信息不相符。 不符合认证审核准则条款号: <u>6.3.1 测量设备</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>✓</u>; 审核员(签名) <u>李永强</u> 陪同人员(签名) <u>林昌旗</u> 企业部门代表(签名) <u>李永强</u> 日期: 2021 年 9 月 9 日			
纠正措施: 1. 将测量设备台账中该设备信息描述与实际状态相符。 2. 举一反三: 核对其他设备, 也进行实际状态信息, 设备在封存期间。 李永强 企业部门代表签名: <u>李永强</u> 审核员签名: <u>李永强</u>			
纠正措施完成情况: <u>李永强</u> 审核组代表签名: <u>李永强</u> 日期: <u>2021.9.9.</u>			

可另附页