



编号: 0068-2017-2021

不符合项报告

企业名称:	吴江变压器有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质保部 陪同人员: 范秀红			
不符合事实描述: 查见产品型号 ODFS-334000/500 检验报告中测试项目“无线电干扰电压测量”依据 GB/T11604-2015 “高压电气设备无线电干扰测试方法”, 这个测量过程未列入测量过程中。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003/7.2.1 总则 不符合程度: 主要不符合 <u>/</u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>袁菊</u> 陪同人员(签名) <u>范秀红</u> 企业部门代表(签名) <u>沈建琴</u> 日期: 2021.9.18			
纠正措施: 测量过程识别不充分, 重新识别测量过程, 将“无线电干扰电压测量”列入测量过程, 同时举一反三, 发现类似问题一并整改。 企业部门代表签名: <u>沈建琴</u> 审核员签名: <u>袁菊</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的整改措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>袁菊</u> 日期: 2021.9.18.			

可另附页