



编号: 0127-2018-2021

不符合项报告

企业名称:	山东华冠能源技术有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 生产技术部		陪同人员: 张伟	
不符合事实描述: 抽查生产技术部提供的“超声波探伤仪”校准证书, 校准使用的主要测量标准为“超声波质量检测仪校准装置”的技术特征一栏为“空白”, 未能溯源到 IS 单位标准。 不符合认证审核准则条款号: 7.3.2 溯源性 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√___; 审核员(签名) 刘东胜 陪同人员(签名) _____ 企业部门代表(签名) 柳新涛 日期: 2021 年 10 月 31 日			
纠正措施: 已和超声波探伤仪的校准机构进行电话沟通落实, 由该机构重新对该设备进行校准, 并将技术特征一栏信息补全, 并举一反三, 发现类似的问题一并整改完毕。 企业部门代表签名: 柳新涛 审核员签名: 刘东胜			
纠正措施完成情况: 全部整改完毕, 符合要求。 审核组代表签名: 李永波 日期: 2021.10.31			

可另附页