



编号: 0215-2020-AA-2021

不符合项报告

企业名称:	江西忠塑管业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	技术部	陪同人员:	陈伟康
不符合事实描述: 在技术部检查时,发现技术部没有对提供服务的深圳品信检测科技有限公司进行外部供方评价。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 中 6.4 的要求 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>李小红</u> 陪同人员(签名) <u>陈伟康</u> 企业部门代表(签名) <u>胡明</u> 日期: 2021. 10. 29			
纠正措施: 1、技术部立即收集用于确认和评价深圳品信检测科技有限公司的资料。 2、按照服务和供应商评价表的要求完成深圳品信检测科技有限公司进行外部供方评价。 企业部门代表签名: <u>胡明</u> 审核员签名: <u>李小红</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施有效,已完成,同意关闭。 审核组代表签名: <u>李小红</u> 日期: 2021. 10. 30			

可另附页