



编号: 0178-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	南京地铁运营有限责任公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 车辆分公司青龙基地架大修		陪同人员: 胡瑞	
不符合事实描述: 车辆分公司青龙基地架大修中心, 轴承压装间温度要求为 (16-30) °C, 湿度为 ≤60%, 配备了温度计, 未配湿度计。			
不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 6.3.1 测量设备			
不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒ ;			
审核员 (签名) <u>黄永军</u> 陪同人员 (签名) <u>胡瑞</u>			
企业部门代表 (签名) <u>陈永兰</u>			
日期: 2021.11.3			
纠正措施: 1. 配置合适温湿度计, 送检合格纳入周期管理. 2. 对其它测量过程进行一次排查, 举一反三, 防止此类问题再发生. 3. 针对测量管理体系 6.3.1 测量设备条款, 对相关人员进行一次培训, 防止此类问题再发生.			
企业部门代表签名: <u>陈永兰</u> 审核员签名: <u>黄永军</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的整改措施已经实施验证有效.			
审核组代表签名: <u>黄永军</u> 日期: 2021.11.3			

可另附页