



编号: 0427-2022-MMS

不符合项报告

企业名称:	广东国博电缆电气集团有限公司	不符合报告编号:	2022051702
受审核部门: 品质部		陪同人员: 卢添旺	
<p>不符合事实描述:</p> <p>品质部编号为 PDT2002093 的串联谐振局放试验系统, 使用希波电气局放测试仪 USB 版系统, 版本号 VER1.20, 未能提供相应的软件确认记录。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.2.2 软件</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员(签名) <u>孙的唯</u> 陪同人员(签名) <u>卢添旺</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>黎海龙</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2022 年 5 月 17 日</p>			
<p>纠正措施: <u>按要求完成串联谐振局放试验系统的软件确认, 并及时查找其他同类问题, 一并完成整改。</u></p> <p>企业部门代表签名: <u>黎海龙</u> 审核员签名: <u>孙的唯</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p style="text-align: center;"><u>企业纠正措施可行。</u></p> <p>审核组代表签名: <u>孙的唯</u> 日期: <u>2022.5.17</u></p>			

可另附页