



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：2022年单位产品能耗 58.76kgce/t、单位产值能耗 48.52kgce/万元；高于 2021年单位产品能耗 54.01kgce/t、单位产值能耗 43.75kgce/万元；能耗有逐步走高之势；没有进行原因分析，也没有制定控制措施。

纠正情况：

对 2022 年的能耗升高进行原因分析，并制定控制措施。

原因分析：

1. 相关人员对 GB/T 23331-2020 及 ISO 50001:2018 标准 10.1 条款、GB/T 114-2014 要求 4.6.4 条款理解不深刻；
2. 对 2022 年能耗升高没有及时进行原因分析，并制定措施；

纠正措施：

对相关人员进行标准的培训，使其理解标准的内容。

预定完成日期：2023.3.3

举一反三检查情况：

经检查，已经对 2022 年能耗升高进行了原因分析，并制定了控制措施。

受审核方纠正措施有效性的验证：

经验证，已经对相关人员进行标准的培训，受培训的人员已经了解了标准的内容。

验证人：日期：刘松林 · 2023.3.3

受审核方代表：日期：叶明明 2023.3.3

2022 年单位能耗升高原因分析

一、能耗情况

2022 年单位产品能耗 58.76kgce/t、单位产值能耗 48.52kgce/万元；高于 2021 年单位产品能耗 54.01kgce/t、单位产值能耗 43.75kgce/万元；能耗有逐步走高之势。

二、原因分析

1. 2022 年产量 14847 吨，2021 年产量 17800 吨，减少 2953 吨。产量减少是最主要原因，打破了生产的稳定连续性，反复调试开机生产的用电量相比平稳连续生产要多，所以单位产品能耗增高。
2. 2022 年新设备试生产，增加了一定电耗。
3. 2022 年遇到新冠疫情、高温限电等特殊情况，也打乱正常连续的生产计划。

三、改进措施

1. 加强生产计划连续性，减少换模换规格次数，降低单位产品能耗。
2. 节约用电，及时关闭照明，关闭闲置设备。

四川亚士塑料制品有限公司





四川亚大塑料制品有限公司 员工培训记录表

2023年3月3日

| | | | | |
|--------|-------------|---|-------------|---------------|
| | 培训单位 | 四川亚大塑料制品有限公司 | 培训地点 | 会议室 |
| | 培训人 | 黄伟 | 培训时间 | 10:00 ~ 12:00 |
| | 培训类型 | <input type="checkbox"/> 转岗培训 <input type="checkbox"/> 新员工培训 <input type="checkbox"/> 外出培训 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 | | |
| | 培训内容 | GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 10.1 条款 RB/T 114-2014 要求 4.6.4 条款 | | |
| 实 施 | 部门意见 | 同意 | 人事行政部 意见 | 同意 |
| | 参加培 训人员 | 黄伟, 胡超, 刘亚明, 王科 | | |
| 评 估 | 部 门 评估 | <input type="checkbox"/> 未达到培训目的 <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到培训目的 <input type="checkbox"/> 完全达到培训目的 签字: 黄伟 2023年3月3日 | | |
| | 人事行政部 评估 | <input type="checkbox"/> 未达到培训目的 <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到培训目的 <input type="checkbox"/> 完全达到培训目的 签字: 黄伟 2023年3月3日 | | |

注：内部培训由部门批准并进行评估。