



### 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	江苏集曼金属构件有限公司		
受审核部门	品质部	陪同人员	方勇

不符合事实描述：

企业未能提供对空压机压力表进行校准或验证的相关证据

上述事实不符合：  
 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款  
 GB/T 50430-2017 标准 条款：  
 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  
 GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款  
 ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质： 严重     一般

审核员：[Signature]

审核组长：[Signature]

受审核方代表：[Signature]

日期：2019.10.7

日期：2019.10.7

日期：2019.10.7

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录  
校准证书

审核员：[Signature]

日期：2019.10.17



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

企业未能提供对压力表进行校准或验证的相关证据。

纠正情况:

补充了压力表的校准证书。对人员进行了标准7.1.5条款培训。

原因分析:

品质部人员对 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 7.1.5 条款理解不够。

纠正措施:

对压力表进行校准。

对公司主要管理人员及质检员进行 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 7.1.5 条款培训。

预定完成日期:


举一反三检查情况:

品质部组织人员对公司需要校准的设备进行了排查,未发现其它没有校准证书的情况。


受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效。

验证人: 日期:

 2019.10.17

受审核方代表: 日期

 2019.10.17

# 培训记录

编号: JL-7.2-02

培训时间	2019.10.9	培训地点	会议室	培训教师	方勇
培训内容	ISO 9001: 2015 标准 7.1.5 条款培训			培训方式	讲课

参加培训人员名单

各部门主管及质检人员

签到人员	签到	签到人员	签到	签到人员	签到	签到人员	签到
张伟	✓						
刘金明	✓						
时光	✓						
杨冲	✓						

培训内容摘要: (包括使用的培训教材等)

ISO 9001:2015 标准 7.1.5 监视和测量资源, 详细讲解条款.

考核成绩: (可附表)

课堂提问, 互动式学习, 全体合格.

培训有效性评估:

通过培训, 员工对 ISO 9001 标准 7.1.5 监视和测量资源, 有了深刻理解和, 并结合各相关人员的工作提出要求, 达到预期的目的, 培训有效.

评估人: 方勇

日期: 2019 年 10 月 9 日

记录人: 李秋香



东台计量

# 东台市综合检验检测中心

## 检定证书

证书编号: 2019Y010546 号

送 检 单 位	江苏集曼金属构件有限公司
计 量 器 具 名 称	压力表
型 号 / 规 格	Φ150 0-2.5MPa
出 厂 编 号	180409688
制 造 单 位	上海亿川
检 定 依 据	JJG52-2013
检 定 结 论	合格



批准人 梅静

核验员 刘继梅

检定员 刘星畅

检 定 日 期: 2019 年 10 月 16 日

有 效 期 至: 2020 年 04 月 15 日

# 东台市综合检验检测中心

本所出具的数据可溯源至省级计量标准和国家计量基准。			
本次检定技术依据：JJG52-2013《弹簧管式压力表、真空表检定规程》			
本次检定所使用的主要计量标准器具：			
名称	型号/规格	不确定度/准确度	证书编号/有效期
精密压力表	YB-150	0.4	20191003206002 2020.03.20
检定地点：用户工作室 环境条件：温度：22℃ 相对湿度：55%			
检定结果：  符合 JJG52-2013《弹簧管式压力表、真空表检定规程》要求。  以下空白			

- 注：1、未经本所书面授权，不得部分复制本证书；  
2、本证书未加盖检定专用章无效；  
3、本证书提供的结果仅对本次被检仪器有效。