



编 号: 0232-2019-2020

不符合项报告

企业名称: 新乡巴山航空材料有限公司	不符合报告编号: 2020121501
企业下属部门: 拉丝分厂	陪同人员: 唐东文
<p>不符合事实描述:</p> <p>抽查拉丝分厂拉力实验室, 力学性能检测项目, 未按照 GB/T 228.1-2010 《金属材料拉伸试验第 1 部分: 室温试验方法》要求识别检测过程所需环境要求。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.3.2 环境</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u> _____;</p> <p>审核员(签名) <u>唐东文</u> _____ 陪同人员(签名) _____</p> <p>企业职能部门代表(签名) _____ 日期: 2020.12.15</p>	
<p>纠正措施:</p> <p>纠正措施实施部门代表签名: _____ 审核员确认签名: _____</p>	
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>审核组代表签名: _____ 日期: _____</p>	