



编号: 0270-2021

不符合项报告

企业名称: 徐州丰禾回转支承制造股份有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 生产车间	陪同人员:
<p>不符合事实描述:</p> <p>抽查生产车间粗加工工位, 一把新购置的游标卡尺, 出厂编号为 2205062591, 其测量范围为 0-150mm, 准确度等级为 0.02mm, 未列入测量设备台账管理且未送检溯源。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√_;</p> <p>审核员(签名) 陪同人员(签名) </p> <p>企业部门代表(签名) </p> <p style="text-align: right;">日期: 2021. 4. 10</p>	
<p>纠正措施: 将此游标卡尺列入测量设备管理台帐, 并送检溯源. 举一反三检查公司在用的所有测量设备, 有无类似情况, 一并采取纠正措施.</p> <p>企业部门代表签名: </p> <p style="text-align: right;">审核员签名: </p>	
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施已落实, 验证有效.</p> <p>审核组代表签名: </p> <p style="text-align: right;">日期: 2021年4月10日</p>	

