



编号: 0381-2021

不符合项报告

企业名称: 梧州市永达钢铁有限公司	不符合报告编号: 2021050601
企业下属部门: 生产部	陪同人员: 黎研
<p>不符合事实描述:</p> <p>生产部编号为 021782, 型号规格为 SCS-150 的电子汽车衡, 使用青苹果地磅软件, 未能提供相应的软件确认记录。</p>	
<p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.2.2 软件</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>;</p>	
审核员(签名) <u>孙的唯</u>	陪同人员(签名) <u>黎研</u>
企业职能部门代表(签名) <u>薛涛</u> 日期: 2021年5月6日	
<p>纠正措施:</p> <p><u>对电子汽车衡控制软件的有效性进行确认, 并检查其他测量设备的软件是否已进行确认。</u></p>	
纠正措施实施部门代表签名: <u>薛涛</u>	审核员确认签名: <u>孙的唯</u>
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施已落实, 验证有效, 验证有效</p>	
审核组代表签名: <u>柯冰</u>	日期:



测量确认记录

编号: MP-02-Form-02

测量软件名称	青苹果地磅软件 SQL 定制版 10.49	测量软件编号	JHJCS09
测量设备（系统）名称	电子汽车衡		
确认记录			
确认项目	测试方法	确认结果	
防病毒系统	如有 USB 接口，测试有无病毒查杀系统，防病毒系统是否正常运行	有病毒查杀系统，该防病毒系统能正常运行。	
外观检查	有无影响测量软件正常运行的外观缺陷	无	
操作可行性/ 运行稳定性	按照说明书操作是否可行；按在规定时间内连续运行有无不稳定现象	操作可行，运行稳定	
版本有效性检查	版本是否及时更新	是，目前是最新版本	
计算公式的验算	将原始数据代入计算公式中，计算出最终结果与电脑显示的最终结果进行比较，偏差应在允许范围内	不适用	
使用标准物质或核查标准进行测试	偏差应在允许范围内（可附页）	标准物质：不适用 允许范围：不适用 实际偏差：不适用	
整机检定或校准	检定合格或校准后验证合格，视为软件符合要求	校准后验证合格	
确认结果	<input checked="" type="checkbox"/> 符合要求 <input type="checkbox"/> 不符合要求 <input type="checkbox"/> 待定		
不符合要求时采取的措施			
/			
确认/日期：黎研/2021-2-1	审核/日期：薛涛/2021-2-1		

说明：本记录由测量软件的使用部门计量员确认，部门负责人审核，一式两份，一份技质部存档，一份总经办保存。保存期限为 2 年。



扫描全能王 创建