



产品生产工艺流程


1、主承载件-锻件




2、主承载件-铸件



3、主承载件-型材



4、整机



C—化学成分	D—尺寸检验	M—机械性能	MT—磁粉检测
V—目视检查	T—载荷试验	UT—超声检测	