



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



监督审核报告

受审核方：河北中能国建管道设备制造有限公司

审核体系：

■质量管理体系（QMS）☐50430（第 1 次）

■环境管理体系（EMS）（第 1 次）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）（第 1 次）

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
姜海军	男	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2019-N1QMS-3 073544 2020-N1EMS-30 73544 2020-N1OHSM S-3073544	Q:17.02.00,29.11 .04 E:17.02.00,29.11. 04 O:17.02.00,29.11 .04	ISC-73544
强兴	男	组员	Q:审核员 E:审核员 O:实习审核员	2020-N1QMS-1 263375 2020-N1EMS-12 63375 2021-N0OHSM S-1263375	Q:29.11.04 E:29.11.04	ISC[S]0278
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

二、审核目的

□ 认证注册: _____

■ 保持认证注册资格: _____

□ 恢复认证注册资格: _____

□ 扩大认证范围: _____

□ 其它: _____

三、审核准则

■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3

□ GB/T 50430-2017 标准不适用条款:

■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)

☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准

■ ISO45001: 2018 标准

■ 受审核方管理体系文件 ■ 适用的法律法规 ■ 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	河北中能国建管道设备制造有限公司			组织人数及变动情况核实	40
注册地址	河北省沧州市孟村回族自治县东河工业区			邮编	061400
经营地址	河北省沧州市孟村回族自治县东河工业区				061400
生产地址	河北省沧州市孟村回族自治县东河工业区				061400
联系人	赵怀杰	电话	13643175999	传真	
法人代表	田雅芹	总经理	田雅芹	管理者代表	赵怀杰
审核日期	2021 年 08 月 09 日 上午至 2021 年 08 月 10 日 下午		一体化审核	■是□否	
产品/服务认证范围	Q: 钢制无缝管件、钢制有缝管件、锻制管件的生产销售（限许可范围内）; 法兰、钢管、保温管子和管件的销售 E: 钢制无缝管件、钢制有缝管件、锻制管件的生产销售（限许可范围内）; 法兰、钢管、保温管子和管件的销售所涉及场所的环境管理活动 O: 钢制无缝管件、钢制有缝管件、锻制管件的生产销售（限许可范围内）; 法兰、钢管、保温管子和管件的销售所涉及场所的职业健康安全管理活动				
是否要求变更	□是 ■否	变更的认证范围:			
专业代码	Q: 17. 02. 00; 29. 11. 04 E: 17. 02. 00; 29. 11. 04 O: 17. 02. 00; 29. 11. 04	证书有效期	2023. 10. 11	上年度审核日期	2020. 7. 27

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件 1）。

部门:	职能或过程:
管理层	组织环境、风险和机遇、领导作用、管理评审、资质等
办公室	文件、记录、培训、内审、法律法规、合规性评价、环境因素、危险源识别及运行控制、应急演练等
供销部	采购过程、销售过程、相关方施加影响、环境因素、危险源识别及运行控制
质检部	产品检验、计量器具管理、环境因素、危险源识别及运行控制
生产技术部	设备管理、生产过程管理、产品标识和防护、环境因素、危险源识别及运行控制

2. 已审核总部的部门、职能或过程:

3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程:	地址



4. 本次审核覆盖时期:

■ 体系运行时间 2020 年 7 月 27 日至 2021 年 8 月 10 日。

□ 上次审核时间 年 月 日至 年 月 日 (再认证填写)

5. 完成情况说明:

■ 已完成审核计划的全部工作

□ 计划有修改, 但不会影响审核结论, 修改的内容和原因是

□ 未完成计划, 未完成的内容和原因是:

六、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 公司2016年5月注册, 法人: 田雅芹, 总经理: 田雅芹。 注册地址: 河北省沧州市孟村回族自治县东河工业区; 生产经营地址: 河北省沧州市孟村回族自治县东河工业区; 有压力管道元件制造许可证、环评报告、环评验收报告、排污登记表等资质文件, 见附件。 公司管理体系内设置了办公室、质检部、供销部、生产技术部。 内外部环境、相关方的需求, 其对政策、法规、经济、行业趋势等信息通过行业协会、社会关系、政府网站等渠道获得, 包括客户以及其他相关方的要求进行了识别, 对于所面临的复杂情况, 寻找企业的生存出路, 但目前仅限于在市场中寻求供应关系, 有任命管理人员1名, 负责协调、办公事务等综合管理, 提高管理水平, 控制成本的重要性已引起了公司管理层的重视。通过贯标, 最高管理者和管理层增加了风险意识, 分析了公司所处的内外部环境, 面临的风险和机遇, 并制定应对风险和机遇的措施, 由相应的部门进行落实。企业按照标准和客户要求生产销售不需再进行设计开发, 所以Q8.3条款不适用。
	2、相关方需求和期望识别情况 提供了《组织的相关方需求和期望调查表》, 调查分析基本齐全, 确定了优先考虑的顺序。 管理层负责对上述调查项的动态监视和评审, 因体系建立时间不长, 未发生明显变化的情况。下次监督时进一步关注。
	3. ■质量/■环境/■职业健康安全方针 (组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等) <u>公司的管理方针没有变化:</u> <u>坚持标准, 持续改进, 争创一流, 顾客满意。</u> <u>安全第一, 预防为主; 遵规守法, 减污降耗; 持续发展。</u> <u>管理方针在内部适当的沟通。</u>



4、风险识别与控制策划

编制了《风险和机遇评估分析表》，风险和机遇及应对的措施策划适当符合要求。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：

其中关键过程有 推制、焊接、热处理、机加工过程、销售过程，

需要确认过程 推制、焊接、热处理、销售过程，

不适用条款是 Q8.3 条款，不适用理由：按照国家和行业标准、客户技术要求及传统生产工艺进行生产销售，无需再设计开发，此删减不影响产品质量合格和满足客户及法律法规要求的能力和职责。

6. EMS 环境因素/

(环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等)

重要环境因素包括：能源消耗、固废排放、火灾、润滑油泄露、废气排放等。

在采购、销售、生产、质检、仓储、运输、交付、日常办公等过程能使用生命周期观点和方法识别环境因素并加以管理。

公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对环境因素进行控制，同时针对重要环境因素、风险和机遇及环境目标，制定了措施方案，措施方案按计划实施，部分措施已完成，其余措施也正在按计划的要求实施中，措施方案基本适宜、实施基本有效。

7. OHSMS 职业健康安全危险源

(职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等)

确定的不可接受风险包括：触电、火灾、人身伤害、机械伤害、职业病伤害等。

公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法，对危险源、不可接受风险进行控制，针对不可接受风险、职业健康安全目标，制了措施方案，措施方案按计划实施，部分措施已完成，其余措施也正在按计划的要求实施中，措施方案基本适宜、实施基本有效。

公司通过日常巡视等方式进行职业健康安全检查，监视和测量公司的职业健康安全状况，检查工作基本按要求实施。

4. 法律法规及其他要求

(1) 获取法律法规项，☒法律法规获取充分，☐法律法规获取有遗漏，缺少

(2) 结合公司的☒产品/服务☒环境因素☒危险源，☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款，

(3) 法律法规的宣传方式：发放文件，

(4) 法律法规要求及时更新了，查看企业提供的法律法规清单，发现中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国职业病防治法不是最新版本，未识别新冠肺炎疫情防控相关的法律法规，不符合规定要求，开具了不符合报告。

**5. 目标、方案**

(在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法)

公司质量、环境、健康安全目标没有变化：

质量目标：

顾客满意度达到 90%以上；

一次交验合格率达 98%

产品出厂合格率 100%；；

环境目标：

1、年度内重大环境事故为 0；

2、固体废弃物按要求处理率大于 95%；

3、废水、废气、噪声达标排放；

职业健康安全目标：

1、无人身死亡事故；

2、无重伤事故；轻伤事故控制在年度 2 次以内。

3、无火灾爆炸事故。

4、无重大交通事故。

5、职业病发病率为 0。

目标已分解到各部门，有目标实现的措施和资源、考核方式、考核周期等要求。

2021.6.28 日经考核能完成。

10. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)

体系文件符合公司要求，文件和记录管理控制符合标准要求。无变化。

(二) 资源评价

人力资源的简要说明：

编制了人力资源管理程序，制定培训计划，定期组织相关培训，能满足上岗要求。

设备设施 (包括信息系统)、

主要设备有：车床、锯床、钻床、推制机、电焊机、起重机、电脑、打印机、网络、电话等设施设备。

过程运行环境

产品生产销售对环境没有特殊要求，生产销售服务和办公环境干净、整洁。

监视和测量资源

卡尺、角度尺、测温仪、万能材料试验机，校准证书已过期，不符合要求，无需环保和职业健康安全监视和测量资源，上次审核开具的同样不符合本次审核时重复发生。

知识

企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司生产销售服务人员有以往多年工作经验，公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有：管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训；人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等。

环保设施：

除尘器、焊烟净化器、排风扇。

职业健康安全设施：

配有灭火器、劳保用品、标识牌。



1. 针对方针的管理职责评审

(包括针对组织宗旨, 制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施, 监视方针的实施并评审方针的适宜性)

公司的质量、环境、职业健康安全方针没有变化:

坚持标准, 持续改进, 争创一流, 顾客满意。

安全第一, 预防为主; 遵规守法, 减污降耗; 持续发展。

管理体系方针沟通、评审符合要求。

2. 组织内部沟通的充分性与效果; (OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力; 组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)

内部沟通的情况: 内部沟通方式: 培训、会议、宣传栏;

内部沟通的效果: 沟通畅通;

组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 定期进行顾客满意度调查。

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): 参加相关部门组织的会议, 接收相关部门下达的通知并在公司内部沟通传达。

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): 对相关方进行了环保告知。

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): 公司经选举确定员工代表是赵志岐,

负责职工代表大会的日常工作, 检查、督促职工代表大会决议的执行; 负责召开讨论

有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议, 代表员工反

映员工的建议和意见; 收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题等。

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写): 对相关方进行了安全告知。

3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果

(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制; 评价组织对过程实施控制情况/)

公司主要从事钢制无缝管件、钢制有缝管件、锻制管件的生产销售 (限许可范围内); 法兰、钢管、保温管子和管件的销售,

生产工艺流程没有变化:

钢制无缝管件: 钢管→下料→推制→整形→热处理→机加工→检验→入库。

钢制有缝管件: 板材→下料→压制成形→焊接→热处理→机加工→检验→入库。

锻制管件: 圆钢→下料→锻坯→机加工→检验→入库。

销售过程: 洽谈→签订合同→接单→采购→销售→售后服务。

特殊过程是推制、焊接、热处理、销售过程, 提供特殊过程的《特殊过程确认表》, 2021. 5. 7 日赵怀杰等对推制、焊接、热处理、销售过程进行了过程确认。

公司依据客户订单, 下达生产计划, 接到定单后召开生产会议, 进行生产、质量及管理工作协调。

通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境, 配备了胜任的人员。

公司按照制定的产品检验规程、作业指导书、原料进货检验规程等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。



4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；

企业参考国家行业主要有：《GB / T12459-2017 钢制对焊管件类型与参数》，《GB/T13401-2017 钢制对焊管件技术规范》、《GB / T 9124. 1-2019 钢制管法兰 第 1 部分：PN 系列》、《HG/T20592-2009 钢制管法兰（PN 系列）》等。

提供了成品检验报告、质量合格证明，产品检验合格，满足顾客要求。

(应说明相关证据)：

5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果

无。

(附相关证据)：

6. 不合格品/项的识别、控制；

提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理。

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果

(EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)

1、废水管控：

生产过程推制过程的冷却水循环使用不外排，生活废水经化粪池处理后收集由于厂区泼洒抑尘。

2、废气管控：

主要是推制废气、焊接废气、抛丸废气，弯头推制工序产生颗粒物经集气罩收集进入布袋除尘器处理后，处理后废气由 15 米排气筒排放，未被收集颗粒物车间内无组织排放。焊接、切割工序产生烟尘经移动式焊烟净化器处理后车间内无组织排放。抛丸喷砂工序产生颗粒物采用集气罩收集经布袋除尘器处理后由 15 米排气筒排放，未被收集颗粒物在车间内无组织排放。

3、噪声管控：

生产过程在切割、推制、抛丸过程产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，加强基础减振，厂房隔声，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。

4、固废管控：

生产过程中主要为下料和坡口过程产生废边角余料、推制工序氧化皮、布袋除尘器除尘灰等。生产技术部将以上废弃物放置固定位置，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。目前未处理过。

危险废物为车间含油抹布，采取直接焚烧的方式处理。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节钢材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了消防栓、灭火器，均符合要求。

8、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。



	8. OHS 组织对不可接受风险实施控制的结果 <u>1、潜在火灾管控：</u> 公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。 <u>2、安全防护：</u> 公司给员工发放手套、口罩、工作服、耳塞等劳保用品。生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。设备旋转部位和凸出部位以及高温区，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。推制成型过程，作业温度较高，现场操作工戴手套穿劳保鞋防止烫伤，有急救包。 <u>3、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。</u> <u>4、为主要长期员工上社保、工伤保险。</u> <u>5、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，查 2021 年度用于环保和职业健康安全的资金投入约 20 万元，主要是绿化、培训教育、劳保用品、体检、社保等方面。</u> <u>6、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。</u> 9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 公司确定的紧急情况有：火灾、人身伤害等。提供了应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。 <u>应急设施配置：在办公场所内、仓库内均配备了消防栓、灭火器等消防设施，状态良好。</u> <u>查 2021.5.21 日的《火灾应急预案演练记录》，参加人员各岗位人员；记录演练过程、急救措施等内容。</u> 10. 对特种设备的维护；（适用时） <u>有起重机检验合格报告。</u> 11. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)；（适用时） <u>无。</u>
(四) 监视测量方面	1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况（适用时） <u>2021.6.28 日对质量/环境/职业健康安全目标指标进行了检查，能达标。</u> 2. 顾客满意 <u>企业主要通过开展顾客满意度调查来收集并了解顾客满意的信息，查见顾客满意度调查表。调查表从产品质量、价格、交付时间、售后服务等方面对顾客满意度进行了调查。</u> 3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 了解内审的策划； <u>2021.3.22-3.23 日内审。</u> 了解内审是否覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求； 覆盖。 了解内审结论是什么？ 本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系符合公司管理手册、程序性文件、ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 的要求，本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。



	4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 了解管理评审的策划； 2021.3.28 日管理评审。 了解管理评审输入是否充分； 充分。 了解管理评审结论； 管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量和环境投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证三体系的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。上次管理评审提出的改进措施已实施。 5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ <u>查到 2018 年 11 月的厂界噪声、废气检测报告，经检测，结果合格。</u> 6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 <u>查到公司环评报告，查到环保局的环评报告批复报告，查到环境保护验收报告，公司已经通过了环评验收。2020 年 5 月份办理了固定污染源排污登记。</u> 7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： <u>查到了 2020.9.28 日刘亚梦、赵怀杰、赵卫德等职业健康关键岗位工作人员健康体检报告，未发现职业病及禁忌症。</u> 8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 <u>无。</u> 9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息： <u>无。</u>
(五) 持续改进	1 纠正/预防措施的实施及效果； <u>对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。针对内审管理评审提出的问题已采取了纠正措施。</u> 2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉： <u>未发生。</u> 3.创新情况 <u>无。</u> 4. 上次不符合的整改情况 <u>上次审核发现的起重机没有检验，没有健康体检等不符合已关闭，上次审核发现的计量器具没有校准的不符合重复发生。</u>

七、其它需要说明的问题

□可能影响本次审核结论可靠性的因素：无

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
----------------	------



☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

☒达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

八、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 2 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 2 项，观察项 0 项分布在部门条款，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）

2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响☐较大☒不大

九、审核结论

1. ☒QMS ☐GJB ☒EMS ☒OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

（描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性）

☒QMS ☐GJB ☒EMS ☒OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

组织体系运行满足标准要求，既定目标能达成，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止环境污染和重大职业健康安全事故，对周边环境没有产生不利影响，实施措施基本有效。体系运行基本适宜、充分、有效，基本建立自我完善机制。

2.对审核范围适宜性结论

☒审核范围适宜，与申请范围一致

☐审核范围变更，

3. 审核组推荐意见:

☐推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐推荐保持认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☒在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☒QMS ☒EMS ☒OHSMS)

☐推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐在完成纠正措施后推荐扩大范围(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐延期推荐注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐认证注册(☐QMS ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐或缩小推荐范围的说明:



十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定,请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项:

十二、审核组签字

审核组组长(签名):

审核组成员(签名):

日期: 2021 年 8 月 10 日

十三、纠正措施验证结论:

1. 审核中

发现的 ☒ QMS(1)个一般不符合, (0)个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☒ EMS(1)个一般不符合, (0)个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

审核中发现的 ☒ OHSMS(1)个一般不符合, (0)个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒ 推荐保持注册

☐ 不推荐注册

☐ 推荐重新认证注册(再认证填写)

组长签字:

日期: 2021 年 4 月 10 日



十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明:(技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件)

1 份

北京国际联合认证有限公司 1 份

十六、附件



1. 审核计划（含项目清单）

2. 不符合报告/问题清单

3. 其他

十七、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域（指：QMS，50430, EMS，OHSMS），在相应的□内划“√”；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核基于抽样检查，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。