

高度控制测量过程监控记录

编号: QA-FM-212

单位/部门: 质量检验部

测量过程名称		外径测量		测量地点		车间			
测量设备名称		外径千分尺		出厂编号		LS30-J003			
监控间隔		6 个月		监控方法		核查			
测量过程的 计量要求		49mm(-0.047~-0.027)							
检查记录		完好							
日期	标准值	实测值						均值	记录人
2021.5.25	49mm-0.047 ~-0.027)	48.973	48.972	48.971	48.972	48.973	48.973	48.972	东国菊
2021.11.24	49mm-0.047 ~-0.027)	48.971	48.972	48.972	48.971	48.973	48.972	48.971	东国菊

趋势图:

