

华荣科技股份有限公司

不合格报告单

CQR18-01 No. _____

不合格类别	☐ 体系 ☐ 过程 ☐ 设备	信息来源	能源电气部
涉及对象	LCR表	所在部门/场所	能源电气装配部
报告人	柯周林, 姜博	报告日期	2022.2.25
不合格现象描述	LCR表校准证书只有校验数据结果, 标准器没, 有准确度和最大误差, 导致证书计量确认无效.		
纠正处理结果	加强校准证人的培训, 选择有资质的能力的供方进行校准, 对数据进行验证并对设备进行计量确认, 对已检的产品, 进行追溯, 规范供应商, 把中收校准公司予列入合格的供应商.		
对测量结果的影响及采取的措施	对产品重新检测, 其测量数据都在合格的范围, 未造成影响		
参与处置人员签名	高科 日期: 2022.3.1		
主管领导意见	同意上述纠正措施和处理方案. ☐ 不需要纠正/预防措施; ☐ 需要纠正/预防措施, 责任部门: 签名/日期: 梁金周 2022.3.1		

华荣科技股份有限公司

产品追溯测试记录

CQR18-02 No. _____

不合格现象描述	测量设备LCR表证书错误.		
产品名称	Q23-30/660(380)开关	数量	3
测试日期	2022.3.1	测试地点	能源电器品管测试区
检测设备(编号)	993456015	有效期	2023.2.27
测试人员	高科	环境温度	20°
测试数据:	查找生产计划, 2021年9月至今用LCR表检测的产品共有3台, 并放在仓库做备货未发给客户. 品管部对Q23-30/660(380)开关重新检测电阻, 测到电阻值分别是5.01Ω 4.98Ω 4.99Ω, 标准值是5Ω. 其测量结果都在标准范围内, 然后并对Q23产品所有性能重新测试, 都能达到出厂标准。		
可追溯性测试结果	合格: ☒ 不合格: ☐ 高科 签名/日期: 2022.3.1		
参与处置人员签名	姜博 日期: 2022.3.1		