



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	浙江宜方建设有限公司	陪同人员	华峰
受审核部门	质安部	预计整改 完成日期	2022.3.18

不符合事实描述:

查在用检测设备:光学.激光垂准仪(RTS-822R6X)、水准仪 (NAL132) 万用表、(VC890D) 绝缘电阻表(ZC25-4), 未提供校准或检定证书。不符合标准要求: 应按规定的周期进行检定或校准。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款

☒ GB/T 50430-2017 标准 11.4.2.3 条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准条款

☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准:

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点(HACCP体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重

☒ 一般

审核员: 李敏

审核组长: 李敏

受审核方代表: 李敏

日期: 2022.3.15

日期: 2022.3.15

日期: 2022.3.15

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

1. 提供了人员培训的记录证实, 2. 提供了相关测量设备校准的证实记录。
经认证纠正措施实施有效。

审核员: 李敏

日期: 2022.3.18

