

单位产品能耗超标原因分析

原因如下:

1. 因疫情原因, 生产不能连续进行, 时常出现间断性生产, 造成设备开关设置频繁, 造成单耗升高;
2. 根据公司规划, 2021年拓展新的市场, 导致放样较多, 导致产能上不去, 造成单耗升高。

控制措施:

1. 加强销售管理, 在开拓市场的同时注意生产统筹, 不能为了接单盲目的放样, 进行连续生产, 规模性生产, 降低单位产品能耗;
2. 在生产过程中注意节能, 不生产时及时关闭能源;
3. 提高职工的操作技能, 提高成品率。

康命源(贵州)科技发展有限公司

2021年6月9日