



编号: 0270-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	徐州丰禾回转支承制造股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 品管部		陪同人员: 梁海涛	
不符合事实描述: 远程审核中, 检查今年企业选择确定的外部合格服务方中外部校准机构“江苏华质检测技术有限公司”的资质及附件, 未能提供对此校准机构的供方评价记录, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准 6.4 条款</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u> ; 审核员(签名) <u>吴志平</u> 陪同人员(签名) <u>梁海涛</u> 企业部门代表(签名) <u>梁海涛</u> 日期: 2022. 04. 29			
纠正措施: 1. 对 GB/T 19022-2003 标准 6.4 条款进行内部培训, 以增强部门员工能够对标条款更深入的理解并执行。 2. 对“江苏华质检测技术有限公司”重新进行评价。 企业部门代表签名: <u>梁海涛</u> 审核员签名: <u>吴志平</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴志平</u> 日期: 2022. 04. 29			

, 可另附页