



编号: 0511-2022

不符合项报告

企业名称:	成都永业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	技术质检部	陪同人员:	苏小兰
不符合事实描述: 抽查产品出厂检测服务供方深圳市赛德检测技术有限公司四川分公司的资料, 未能提供这家服务供方的评价资料。			
不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准 6.4 外部供方			
不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合_√____;			
审核员(签名) 左校		陪同人员(签名) 苏小兰	
企业部门代表(签名) 沈太清		日期: 2022.5.9	
纠正措施: 1. 立即收集深圳市赛德检测技术有限公司四川分公司资质 2. 对该公司服务能力组织相关人员进行评价。 3. 对其它服务供方进行举一反三检查, 避免同样问题发生			
企业部门代表签名: 沈太清		审核员签名: 左校	
纠正措施完成情况: 纠正措施有效, 同意验证关闭。			
审核组代表签名: 左校		日期: 2022.5.9	

可另附页