



编号: 0427-2022-MMS

不符合项报告

企业名称:	广东国博电缆电气集团有限公司	不符合报告编号:	2022051701
受审核部门: 行政部		陪同人员: 卢添旺	
不符合事实描述: 查《测量管理体系内部审核报告》上内审员有“陈子洋”。行政部未能提供该人员参加内审员培训的记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.1.2 能力和培训</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>吴加华</u> 陪同人员(签名) <u>卢添旺</u> 企业部门代表(签名) <u>黎伟霞</u> 日期: 2022 年 5 月 17 日			
纠正措施: <u>及时组织各部门及内审员学习 GB/T 19022-2003 标准, 安排人员参加内审员专业知识培训, 并及时查找其他同类问题, 一并完成整改</u> 企业部门代表签名: <u>黎伟霞</u> 审核员签名: <u>吴加华</u>			
纠正措施完成情况: <u>企业纠正措施可行.</u> 审核组代表签名: <u>陈昭雄</u> 日期: <u>2022.5.17</u>			

可另附页