



编号: 0466-2022

不符合项报告

企业名称:	浙江埃茨阀门科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部		陪同人员: 蒋斌龙	
不符合事实描述: 查金加工车间一台铜制品高温回火炉 (017210) 自带的 XMTE-3000A 温度测量仪和一把深度游标卡尺 (量程: 0-150mm, 编号: 20020295), 未列入测量设备台帐管理, 无检定证书或校准证书。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u>____; 审核员 (签名) <u>杨子林</u> 陪同人员 (签名) <u>蒋斌龙</u> 企业部门代表 (签名) <u>蒋斌龙</u> 日期: 2022 年 5 月 22 日			
纠正措施: 因工作疏忽, 导致对回火炉温度测量仪和 20020295 游标卡尺未列入测量设备台帐管理。 纠正措施: 1. 及时将回火炉温度测量仪和 20020295 游标卡尺列入测量设备台帐管理, 申请校准证书 2. 对公司内部所有计量检测设备再次进行梳理, 已无未检设备。 企业部门代表签名: <u>蒋斌龙</u> 审核员签名: <u>杨子林</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>杨子林</u> 日期: 2022.05.22			

可另附页