



编号: 0339-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	洛阳瑞宝文保设施科技有限公司	不符合报告编号:	01
-------	----------------	----------	----

受审核部门: 质量部 陪同人员: 朱雪蕊

不符合事实描述:

审核中查出厂编号 T15038807、测量范围 (0-150) mm 的游标卡尺, 检定/校准周期规定 12 个月。去年校准时间 2021 年 4 月 7 日, 今年校准日期是 2022 年 5 月 23 日。均有中测国信(北京)计量检测技术有限公司进行校准工作, 校准结果合格。2022 年 4 月 7 日至今年测量设备校准前, 该设备属于超周期使用。不符合“GB/T19022-2003 标准 7.3.2 溯源性”条款。属一般不符合项。

不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 7.3.2 溯源性”条款。

不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 √;

审核员(签名)

陪同人员(签名)

企业部门代表(签名)

日期: 2022、5、27

纠正措施:

组织相关部门学习测量设备管理的有关规定, 提前做好测量设备溯源计划。避免今后此类问题出现。

企业部门代表签名:

审核员签名:

纠正措施完成情况:

纠正措施可行。

审核组代表签名:

日期: 2022、5、27

可另附页