



编号: 0641-2021-2022

不符合项报告

企业名称:	湖北华博新材料科技股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 技术质量部		陪同人员: 余祖华	
不符合事实描述: 查证书编号为 2021LL04210139, 出厂编号为 1830060 的“气体涡轮流量计”检定证书, 检定日期为 2021 年 2 月 02 日。证书上“本次检定所使用的主要计量标准器具”中设备为“临界流喷嘴气体流量标准装置”, 只标注该设备的型号、编号、有效期, 未标注设备的“计量特性”要求。企业未提供出对“气体涡轮流量计”进行计量确认验证的记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“7.1.1 计量确认总则”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>徐红军</u> 陪同人员(签名) <u>余祖华</u> 企业部门代表(签名) <u>蔡玉朋</u> 日期: 2022 年 5 月 21 日			
纠正措施: 立即组织设备使用人员和计量确认人员对气体涡轮流量计检定证书的信息进行计量确认验证, 并按照验证结果进行控制, 并查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>蔡玉朋</u> 审核员签名: <u>徐红军</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>鞠录彬</u> 日期: 2022 年 5 月 21 日			

可另附页