



注 3：本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响□较大■不大

十三、审核组推荐意见：

推荐内容	审核组意见								
管理体系评价	<p>■QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。</p> <p>■EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求，建立了自我完善机制，建筑工程质量管理体系运行基本有效。</p> <p>■EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，环境管理体系运行基本有效。</p> <p>■OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求，建立了自我完善机制，职业健康安全管理体系运行基本有效。</p>								
对审核范围适宜性结论	<p>□审核范围适宜，与申请范围一致</p> <p>■审核范围变更</p> <table border="1"> <tr> <td>QMS</td><td>资质范围内的建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包、施工劳务、</td></tr> <tr> <td>EcMS</td><td>资质范围内的建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包、施工劳务、</td></tr> <tr> <td>EMS</td><td>资质范围内的建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包、施工劳务、</td></tr> <tr> <td>OHSMS</td><td>资质范围内的建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包、施工劳务、</td></tr> </table>	QMS	资质范围内的建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包、施工劳务、	EcMS	资质范围内的建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包、施工劳务、	EMS	资质范围内的建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包、施工劳务、	OHSMS	资质范围内的建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包、施工劳务、
QMS	资质范围内的建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包、施工劳务、								
EcMS	资质范围内的建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包、施工劳务、								
EMS	资质范围内的建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包、施工劳务、								
OHSMS	资质范围内的建筑工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包、施工劳务、								
审核组推荐意见	<p>□推荐认证注册(□初审□再认证)</p> <p>□在完成纠正措施后推荐认证注册(□初审□再认证)</p> <p>□推荐保持认证注册(□监督审核□再认证)</p> <p>■在完成纠正措施后推荐保持认证注册(■监督审核□再认证)</p> <p>□推荐扩大范围</p> <p>■在完成纠正措施后推荐扩大范围</p> <p>□延期推荐注册(□初审□监督审核□再认证)</p> <p>□不推荐认证注册(□初审□监督审核□再认证)</p> <p>□不推荐或缩小推荐范围的说明：</p>								
远程审核的相关结论如下：									
可能降低可靠性的障碍	■未发生□有发生，说明：								
突发事件的情况	■未发生□有发生，说明：								
突发事件的处置措施	□中止审核□终止审核□延迟审核□改为现场审核 情况说明：								
远程审核的有效性评价（适用时）	<p>■远程审核已达到审核目的，可以推荐注册/保持/再注册</p> <p>□远程审核未达到审核目的，需要再次/补充实施现场审核</p>								
审核组长签字	 日期 2022 年 06 月 07 日								

十四、审核报告的发放范围：