



编号: 0766-2022

不符合项报告

企业名称:	六安新兴塑管有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质量管理部		陪同人员: 陈才	
不符合事实描述: 查产品名称为“MPP 电缆保护管”的《产品出厂检验报告》, 检验日期为 2022 年 6 月 9 日, 记录中包括检验项目有 9 项, 有技术要求, 有检验结果, 有依据标准。该记录中技术要求“密度(0.90-0.94) g/m³”, 检验结果 0.92 g/m³, 未标注使用的检测设备信息。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “7.2.4a)测量过程的记录”</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>鞠录彬</u> 陪同人员(签名) <u>陈才</u> 企业部门代表(签名) <u>李智斌</u> 日期: 2022 年 6 月 14 日			
纠正措施: 立即组织公司检验技术人进行学习 GB/T19022-2003 标准, 并及时核对并完善检验报告中测量设备信息。查找其他同类问题, 一并完成整改。 企业部门代表签名: <u>李智斌</u> 审核员签名: <u>鞠录彬</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>鞠录彬</u> 日期: 2022 年 6 月 14 日			