



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EnMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督(一)次监督 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	杭州星帅尔电器股份有限公司	陪同人员	陈晓强
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	2022.7.7

不符合事实描述:经检查,2021年能源目标为30.23kgce/万只,实际完成为31.68kgce/万只,没有完成目标,没有对单位产品能耗升高进行分析并制定纠正措施:

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 条款相关要求
☒GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 10.1 条款
☒RB/T 119-2015《能源管理体系 机械制造企业认证要求》4.6.4 条款
☐GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 周涛

审核组长: 周涛

受审核方代表:

日期: 2022.7.6

日期: 2022.7.6

日期: 2022.7.6

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

纠正措施有效。

审核员:

周涛

日期: 2022.7.7



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：经检查，2021年能源目标为 30.23kgce/万只，实际完成为 31.68kgce/万只，没有完成目标，没有对单位产品能耗升高进行分析并制定纠正措施；

纠正情况：

对2021年单位产品能耗升高进行分析，并制定纠正措施。

原因分析：

相关人员对标准理解不深刻

纠正措施：

对相关人员进行标准培训。

预定完成日期：2022.7.7

举一反三检查情况：

经检查，已经对2021年单位产品能耗升高进行分析，并制定纠正措施。

受审核方纠正措施有效性的验证：

经检查，已经对相关人员进行标准培训，纠正措施有效。

验证人：日期：陈皓强 2022.7.7

受审核方代表：日期：陈皓强 2022.7.7

2020 年单位产品能耗大幅度降低原因分析

2021 年目标：单位产品能耗 $\leq 30.23\text{kgce/t}$ ；实际完成情况：单位产品能耗 31.68kgce/t ；目标没有完成。没有进行原因分析并制定节能措施。

原因如下：

1、因疫情原因，生产不能连续进行，时常出现间断性生产，造成经常开关设备，造成单耗升高；

2、根据公司规划，2021 年产品降本项目较多，导致零部件试生产较多，造成产能上不去，造成单耗升高。

控制措施：

1、加强零部件管理，在零部件降本的同时注意生产统筹，不能为了一味的降本盲目的试生产，进行连续性、规模性生产，降低单位产品能耗；

2、在生产过程中注意节能，不生产时及时关闭能源；

3、提高职工的操作技能，提高成品率。

杭州星帅尔电器股份有限公司

2022.7.7

培 训 记 录 表

文件编号: SS/QR-7.2-03

部门编号:

培训主题	ISO50001: 2018 标准 10.1 条款 “分析和纠正”			时间	2022. 7. 7			
地点	会议室	教师	陈晓强			△笔试 △口试 △操作		
培训（如需考核，则填写考核内容）内容： ISO50001: 2018 标准 10.1 条款 “分析和纠正” 的内容。								
部门	签到人员	成绩	部门	签到人员	成绩	部门	签到人员	成绩
办公室	陈少强							
	王希芳							
	姜金松							
	孙晓强							
学员实际操作能力评价记录（包括知识的掌握和运用能力）： 通过此次培训，使相应的管理人员理解了标准的相关知识，并制定了解25050001-2018标准10.1条款分析与纠正措施，使其了解标准的内容。 此次培训现场提问、现场整改，未形成试卷内容。								
评价结论（包括总分及采取的相应措施）： 培训效果良好，有效。								
评价人员	单位部门	职务和职称	评价人员	单位部门	职务和职称	评价人员	单位部门	职务和职称
陈晓强		主任						

编

制:

陈晓强

日期: 2022. 7. 7

本表为一式一份，由办公室归档。