



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EnMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	怡达快速电梯有限公司	陪同人员	徐丽娇
受审核部门	制造中心	预计整改 完成日期	

不符合事实描述:经检查,2021年单位产品能耗:83.95kgce/台、单位产值能耗为8.98kgce/万元;比同时期的高出很多,企业没有分析原因,也没有制定纠正措施。

上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求
☒ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 10.1 条款
☒ RB/T 119-2015 能源管理体系机械制造企业认证要求 4.6.4 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 周涛 应江帆 审核组长: 周涛 受审核方代表: 孙晓
 日期: 2022.7.13 日期: 2022.7.13 日期: 2022.7.13

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

3q已措施有效。

审核员: 周涛 日期: 2022.7.14



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 经检查, 2021 年单位产品能耗: 83.95kgce/台、单位产值能耗为 8.98kgce/万元; 比同时期的高出很多, 企业没有分析原因, 也没有制定纠正措施。

纠正情况: 对2021年能耗升高进行原因分析并制定纠正措施。

原因分析: 相关人员对标准条款理解不透切。

纠正措施: 对相关人员进行标准的培训。

预定完成日期: 2022.7.14

举一反三检查情况: 经检查, 已经对2021年能耗升高进行原因分析, 并制定出了纠正措施。

受审核方纠正措施有效性的验证: 已经对相关人员进行标准培训, 纠正措施有效。

验证人:

徐耐娟

日期:

2022.7.14

受审核方代表:

孙晓

日期:

2022.7.14

2021 年单位产品能耗大幅度升高原因分析

2021 年单位产品能耗：83.95kgce/台、单位产值能耗为 8.98 kgce/万元；比同时期高出很多。现在进行原因分析并制定节能措施。

原因如下：

1、2021 年公司投入了很多新的设备：激光机、抛丸机、切管机、电焊机、剪板机、折弯机等，这些大型设备大大加大了产品能耗大幅度升高。

2、根据公司规划，2021 年产品降本项目较多，导致零部件试生产较多，造成产能上不去，造成单耗升高。

控制措施：

1、加强零部件管理，在零部件降本的同时注意生产统筹，不能为了一味的降本盲目的试生产，进行连续性、规模性生产，降低单位产品能耗；

2、在生产过程中注意节能，不生产时及时关闭能源。

3、提高职工的操作技能，提高成品率。

怡达快速电梯有限公司

2022.7.14

培训记录

培训主题	ISO050001: 2018 标准 10.1 条款“分析和纠正”		培训单位	生产部经理
培训方式	(√) 讲课 () 实际操作 () 外出培训 () 其他_____		培训地点	生产会议室
培训教材	ISO050001: 2018 标准		培训讲师	徐丽娇
培训起止时间	2022.7.14 上午 10: 00	考核方式	() 口试; () 实际操作考核; () 笔试; () 其他_____ () 心得体会; (√) 不考核	
培训内容 (重点/提纲): ISO050001: 2018 标准 10.1 条款“分析和纠正”的内容				
培训人员签到: 计晶晶 . 冯海泉 沈叔 俞旭明 培训育部: 2022.7.14				