



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-14(05 版)

附

一阶段现场审核问题清单

受审核方：重庆悦能建筑工程有限公司

序号	问题描述	管理体系标准	对应的标准条款	问题等级(注)
1	不能提供在用检具漆膜仪的有效校准或检定证书	GB/T19001-2016 GB/T50430-2017	7.1 .5/ 11. 4.2	2

注：问题等级：1=改进建议；2=轻微问题，有可能导致成为第二阶段的不符合项；
3=严重问题，必须进行纠正并提供证据，验证合格后方可实施第二阶段现场审核

审核组长：

日期：2022年07月16日

受审核方代表：

日期：2022年07月16日

对一阶段现场审核严重问题整改结果的验证结论：

☐所有严重问题全部整改，并符合要求 ☒未按期完成整改 ☐整改后不符合要求，需重新整改

推荐意见：☒可进行二阶段审核 ☐需再次安排一阶段审核 ☐不进入二阶段审核

验证人：

日期：2022年07月18日

备注：



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-14(05版)

☐ 有一些问题存在,需改进,二阶段审核前需完成“问题清单”的整改(附件二)

☐ 有较多问题存在,不具备,三个月后重新进行一阶段审核

远程审核的相关结论如下:

可能降低可靠性的障碍 ☐ 未发生 ☐ 有发生,说明:

突发事件的情况 ☐ 未发生 ☐ 有发生,说明:

突发事件的处置措施 ☐ 中止审核 ☐ 终止审核 ☐ 延迟审核 ☐ 改为现场审核
情况说明:

☐ 远程审核已达到审核目的,可以实施二阶段审核

☐ 远程审核未达到审核目的,需要再次实施一阶段现场审核

十、认证范围说明

受审核组织 (☒ QMS / ☒ 50430 / ☒ EMS / ☒ OHSMS / ☐ EnMS) / ☐ FSMS / ☐ HACCP

☒ 审核范围无变化,见初定的管理体系认证范围

☐ 审核范围有变化,与组织最终确定是:

二阶段的 管理体系 审核范围			专业代码
	QMS	资质范围内建筑装修装饰工程专业承包	28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05
	EcMS	资质范围内建筑装修装饰工程专业承包	28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05
	EMS	资质范围内建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关环境管理活动	28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05
	OHSMS	资质范围内建筑装修装饰工程专业承包所涉及场所的相关职业健康安全管理活动	28.08.01;28.08.02;28.08.03;28.08.04;28.08.05
	EnMS		
	FSMS		
	HACCP		

十一、审核组签字

审核组组长(签名): 王平 审核组成员(签名): 杨玲全 冉景洲

日期: 2022年07月16日

十二、附件

1. 审核计划
2. 管理体系文件审核报告及整改资料