

佛山市顺德区酷宇五金制品有限公司		文件编号	KY-MM
		版次	A/0
文件标题	测量管理手册	页码	第 5 页 共 47 页

批 准 页

测量管理手册是描述公司的计量方针、计量目标和测量管理体系所需的过程，以及如何建立、实施、保持测量管理体系，持续改进其有效性的纲领性文件，是对外宣传和内部培训的重要资料。

经审查，测量管理手册符合《中华人民共和国计量法》及其实施细则、GB/T 19022-2003/ISO10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》和 GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求，特批准颁布，自颁布之日起实施。公司全体员工必须认真学习，深入领会其内涵，并严格按照测量管理手册的要求开展测量管理工作。

佛山市顺德区酷宇五金制品有限公司

总经理:

批准日期: 2022 年 2 月 23 日