



编号: 0930-2022

不符合项报告

企业名称:	安徽中斯特流体设备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 生产部		陪同人员: 胡葡萄	
不符合事实描述: 检查生产部(生产车间)的 CK6140 数控车床的广州数控的 928TD-L 型加工测量软件未列入《测量软件台帐》进行统一管控, 不符合要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 标准中 6.2.2 条款。 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒ ; 审核员(签名) <u>崔香玲</u> 陪同人员(签名) <u>胡葡萄</u> 企业部门代表(签名) <u>查贤萍</u> 日期: 2022. 07. 23			
纠正措施: 将加工测量软件台帐统一管控, 检查现场有无类似情况, 一并纠正。 企业部门代表签名: <u>姚慧</u> 审核员签名: <u>崔香玲</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>吴孝平</u> 日期: 2022. 07. 23			

可另附页

