



编号: 0926-2022

不符合项报告

企业名称:	比音勒芬服饰股份有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 产品研发中心		陪同人员: 梁家荣	
不符合事实描述: 查产品研发中心出厂编号为 20901 的落锤式织物撕裂仪, 校准日期 2021 年 10 月 26 日, 已进行了计量确认, 但未粘贴计量确认状态的标识。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 “6.2.4 标识” 条款</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>孙小燕</u> 陪同人员(签名) <u>梁家荣</u> 企业部门代表(签名) <u>梁家荣</u> 日期: 2022 年 7 月 22 日			
纠正措施: <u>立即对出厂编号为 20901 的落锤式织物撕裂仪</u> <u>粘贴计量确认状态标识, 并举一反三进行全</u> <u>面整改。</u> 企业部门代表签名: <u>梁家荣</u> 审核员签名: <u>孙小燕</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施可行。 审核组代表签名: <u>刘复荣</u> 日期: 2022 年 7 月 22 日			

可另附页