



编号: 0555-2022

不符合项报告

企业名称:	佛山市顺德区北滘镇科锐实业有限公司	不符合报告编号:	2022080601
受审核部门: 研发部		陪同人员: 卢凤群	
不符合事实描述: 查研发部编号为 KR-02 的直流电源, 经广东六零二计量检测有限公司校准, 并已确认符合要求, 设备未发现计量确认标识, 与文件要求不符。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 idt ISO10012: 2003 6.2.4 标识 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>陈的唯</u> 陪同人员(签名) <u>卢凤群</u> 企业部门代表(签名) <u>李家良</u> 日期: 2022 年 8 月 6 日			
纠正措施: 直流电源按要求粘贴好校准/计量确认标识, 并检查其他测量设备的标识是否符合要求, 一并整改。 企业部门代表签名: <u>李家良</u> 审核员签名: <u>陈的唯</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定纠正措施可行 审核组代表签名: <u>陈的唯</u> 日期: 2022.8.6			

可另附页